

## Medidor de Nivel de Tinaco

**DETECCIÓN INMEDIATA**  
del nivel de agua del tinaco

**PS-T100 / PS-T101**

Dispositivo con tecnología que detecta la conductividad del agua e indica con un sólo click en el display en qué nivel de llenado se encuentra el tinaco.

- ✓ El dispositivo es muy fácil de instalar
- ✓ No requiere ninguna instalación eléctrica
- ✓ Fácil lectura del nivel gracias al indicador led
- ✓ Puedes verificar el nivel de agua desde la planta baja del domicilio


- **Mod. PS-T100**  
para Tinacos con capacidad de 450 a 750 litros
- **Mod. PS-T101**  
para tinacos con capacidad de 1100 a 2500 litros

### Contenido

- 1 Sensor flexible (cinta con circuito integrado)
- 1 Display (No incluye batería 9V rectangular)
- 1 Cable de datos RJ45 10 m
- 1 Contrapeso (2 tuercas + tornillo)
- 1 Pieza de cinta doble cara
- 4 Grapas para fijar el cable
- 2 Pijas para sensor No. 10 x 3/4"
- 1 Pija para display No. 5 x 3/4"
- 1 Taquete



## Medidas



## Material de Fabricación

- ✓ Display Polipropileno
- ✓ Sensor flexible Tira polimérica con circuito de sensores integrados
- ✓ Tornillos y contrapeso Acero inoxidable

## Importante

- ✓ Evite instalar el display en la intemperie.
- ✓ El sensor inicia la medición cuando el tinaco cuenta con un 15% de agua.

## Instructivo de instalación

### Instalación del tinaco

Este debe ser instalado alejado de la zona de llenado del tinaco, para evitar alterar la detección

- Coloca el contra peso (tornillo + tuerca) en el orificio al final del sensor flexible
- B. Con el desarmador plano fija con pijas el sensor al cuello del tinaco e introduce la cinta del circuito flexible, por la sección segmentada sin rosca. (Ver Diagrama 1)
- C. Coloca la tapa del tinaco cerrándola con cuidado. **En caso de que el cuello y la tapa del tinaco cuenten con rosca continúa.** Realiza con ayuda de una segueta una ranura plana en la sección del cuello del tinaco, para introducir la cinta y posteriormente coloca el contrapeso y fija el sensor al cuello del tinaco. Esta ranura siempre deberá estar por arriba del espejo de agua del tinaco. (Ver Diagrama 2)

NOTA: El sensor inicia la medición cuando el tinaco cuenta con un 15% de agua.




DIAGRAMA 1

### Instalación del display

Defina el lugar de instalación y presente el producto con el objeto de establecer la distancia a recorrer por el cable de datos RJ45. El display debe ser instalado en el interior del domicilio, jamás en la intemperie.

Con el taladro realiza el orificio y fija la caja del display a la pared o empleando la cinta doble cara

Finalmente dirige el cable de datos al punto de instalación del display, conéctalo y fija el cable a la pared con las grapas.




DIAGRAMA 2

Escanea el Código QR para obtener más información y video de instalación.

